

# QUÍMICOS COSMICHROME

## HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA



### COSMICHROME® G4 SOLUTION

<b>Descripción del Producto</b>	Una vez mezclada la solución de G4 Cosmichrome® con el G4-11, esta trabaja en conjunto con la solución de G5 para formar la capa del metalizado.	
<b>Ventajas</b>	Una vez combinada la solución de G4 con la solución de G4-11, la mezcla tiene un tiempo de vida útil de 90 días.	
<b>Composición Química</b>	A base de agua.	
<b>Datos del Producto</b>	<b>Color:</b> amarillento transparente	<b>% por peso de V.O.C.:</b> 0%
	<b>Acabado:</b> como espejo reflectivo	<b>Tiempo de vida útil:</b> - un año sin ser mezclado con el G4-11 - 90 días una vez mezclado con el G4-11
	<b>Apariencia:</b> líquido transparente	<b>Densidad:</b> 1.081 g/ml
	<b>pH :</b> 12.0	

#### Instrucciones de Uso

<b>Preparación de la Superficie</b>	Objeto a ser metalizado tiene que estar cubierto previamente con el Base Coat B-VCL.
<b>Recomendaciones</b>	Haga la aplicación a temperatura ambiente dentro de una cabina de pintura con buena ventilación (entre 70-77° F, 21-25°C).
<b>Mezcla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mezcle en un área ventilada y utilice una máscara de protección respiratoria.</li><li>- Cuidadosamente añada la solución de la botella de 470 gramos de G4-11 al envase de 18 litros de la solución de G4. Se pueden mezclar porciones mas pequeñas de la solución. La proporción correcta sería de 26 gramos de G4-11 por cada 1,000 gramos de la solución de G4. <b>Se necesita utilizar una balanza precisa para mezclar la solución en porciones mas pequeñas.</b></li><li>- Una vez usted mezcle la cantidad de solución deseada, utilice un embudo nuevo y limpio para añadir la solución preparada en el tanque de la máquina rotulado con la etiqueta de G4.</li></ul>
<b>Aplicación</b>	Utilice el producto dentro de 90 días después de ser mezclado. Este producto se utiliza con uno de los sistemas de Cosmichrome®. <i>Refiérase a la guía de uso para los sistemas o a los videos de entrenamiento.</i>
<b>Equipo Recomendado</b>	Una de las máquinas de los sistemas de Cosmichrome®.

#### Seguridad

Las precauciones usuales de seguridad deben de observarse cada vez que maneje los químicos. Estas incluyen las medidas descritas en las leyes Federales, Estatales y Locales de las regulaciones de salud y seguridad, completa ventilación del área de trabajo, cuidado de la piel y la utilización de gafas protectoras.

**Para información detallada favor de referirse a las Hojas de Seguridad (SDS).**

**Verifique cualquier enmienda reciente a estas hojas de información técnica en nuestra página de web: [www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)**

#### Importante

Mientras que las descripciones, diseños, datos e información que contienen estas hojas se presentan de buena fe y con la creencia de que son correctas, las mismas se proporcionan solamente como guía. Debido a la posibilidad de que muchos factores pueden afectar el proceso, aplicación y/o uso de los materiales, Cosmichrome recomienda que el lector haga las pruebas necesarias para determinar la conveniencia de cada producto para el uso particular antes de utilizarlos. NO ESTAMOS OFRECIENDO GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUDES PARTICULARES CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS, DISEÑOS, DATOS O CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ADELANTE O QUE LOS PRODUCTOS, DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS O INFORMACIÓN PUEDAN SER UTILIZADOS SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE OTROS. Bajo ninguna circunstancia las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deberán considerarse como parte de los términos y las condiciones de venta de Cosmichrome. Mas aún, las descripciones, diseños, datos e información proporcionada por Cosmichrome a continuación se brindan de manera gratuita y Cosmichrome no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o información suministrada o resultados obtenidos, todos los cuales se han proporcionado y aceptado a riesgo del lector.