



COSMICHROME® BASE COAT V-BCL

Descrizione del prodotto	Il rivestimento Cosmichrome® Base Coat V-BCL garantisce aderenza al substrato e al rivestimento successivo, la cromatura.		
Vantaggi	Facile da applicare. Autolivellante e lucido. Asciuga velocemente. Mai troppo secco. Fornisce un'eccellente adesione alla cromatura.		
Composizione chimica	Uretano a base solvente.		
Informazioni sul prodotto	Colore: grigio	Asciugatura: - all'aria 24 ore - cottura in forno 1 ora a 140° F (60° C)	
	Finitura: elevata brillantezza	V.O.C. % per peso: 48.5%	
	Aspetto: liquido grigio	Conservabilità del prodotto: 1 anno	
	Spessore consigliato: - WFT 3mils - DFT 1mils	Densità: 0.97 g/ml Viscosità: 12	

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie	Deve essere liscia e pulita. Lavare / sgrassare la superficie prima dell'applicazione del Base Coat V-BCL.
Raccomandazioni	Carta abrasiva grana 1000 min. Applicare in una cabina di verniciatura ben ventilata a temperatura ambiente.
Miscelazione	- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore. - Agitare / mescolare bene prima di ogni uso. In un contenitore pulito, mescolare accuratamente 100 gr. di Base Coat V-BCL, con 40 gr. di V390 Catalyst. NON AGGIUNGERE DILUENTI / SOLVENTI.
Applicazione	- Utilizzare il prodotto entro 45 minuti dalla miscelazione. Applicare due mani di Base Coat V-BCL 10 min. a parte sulla superficie da verniciare, lasciare asciugare all'aria (tempo di appassimento) per 30 minuti. Cottura a 140 ° F / 60 ° C per 1 ora min. o lasciare asciugare all'aria per 24 ore. - Lasciare raffreddare per 60 minuti (TEMPERATURA AMBIENTE) prima di procedere con le fasi successive del processo di cromatura.
Attrezzatura consigliata	Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità e punta di ugello 1.3, pressione d'ingresso 35/40 psi.

Sicurezza

Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle e l'utilizzo di occhiali protettivi.

Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.

Scarica la versione più recente di questa scheda su www.cosmichrome.com

Importante

Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. NON È PRESTATO ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI. In nessun caso le descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed essendo accettate al rischio del lettore.