

PRODUTOS QUÍMICOS COSMICHROME

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS



COSMICHROME® BASE COAT V-BCL

Descrição do Produto	O revestimento Cosmichrome® Base Coat V-BCL garante a aderência ao substrato e às soluções metálicas ao revestimento de base.		
Vantagens	Fácil de aplicar. Fica plana e brilhante. Secagem rápida. Quanto mais seco melhor. Fornece excelente aderência do metalização.		
Composição química	Uretano à base de solvente.		
Informações do produto	Cor: cinza	Tempo de secagem: - seco ao ar 24 horas / - assar 1 hora a 140° F (60° C)	
	Acabamento: alto brilho	V.O.C. % em peso: 48.5%	
	Aparência: líquido cinzento	Prazo de validade do produto: 1 ano	
	Espessura de filme recomendada: - WFT 3mils - DFT 1mils	Densidade: 0.97 g/ml	Viscosidade: 12

Instruções de uso

Preparação da superfície	Deve ser suave e limpo. Lave / desengordure a superfície antes da aplicação do Base Coat V-BCL.
Recomendações	Lixa mínima de 1000 final. Deve ser aplicado em uma cabine de pintura bem ventilada à temperatura ambiente.
Mistura	- Misture em uma área ventilada e use um respirador. - Agite bem o produto antes de usar. Em um recipiente limpo, misture cuidadosamente 100 gramas Base Coat V-BCL, com 40 gramas de V390 Catalyst. NÃO ADICIONE QUALQUER DILUENTE / SOLVENTE.
Aplicação	- Use o produto no máximo dentro de 45 minutos após mistura. Aplique duas demãos de Base Coat V-BCL 10 min. além da superfície a ser revestida, deixe secar ao ar (flash off) por 30 min. Deixe cozer a 140 ° F / 60 ° C por 1 hora ou deixe secar ao ar durante 24 horas. - Deixe arrefecer durante 60 min (TEMPERATURA DO AMBIENTE) antes de prosseguir com os próximos passos do processo de metalização.
Equipamento recomendado	Pistola alimentada por gravidade 1.3 ponta do bico, 35/40 psi.

Segurança

As precauções de segurança usadas ao manusear produtos químicos devem ser aplicadas. Isso inclui as medidas descritas pelas autoridades competentes nacionais de higiene e segurança no trabalho, ventilação completa do local de trabalho, bons cuidados de proteção com a pele e uso obrigatório de óculos de proteção.

Para informações detalhadas, consulte a Folha de Dados de Segurança.

Verifique se há alterações recentes nessa folha de dados em www.cosmichrome.com

Importante

Embora as descrições, desenhos, dados e informações aqui contidos sejam apresentados de boa fé e considerados corretos, eles são fornecidos apenas como orientação. Como muitos fatores podem afetar o processamento ou a aplicação / uso, a Cosmichrome recomenda que o leitor faça testes para determinar a adequação de um produto para uma finalidade específica antes de usá-lo. NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, É FEITA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESCRITOS OU DESENHOS, DADOS OU INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS, OU QUE OS PRODUTOS, DESCRIÇÕES, PROJETOS, DADOS OU INFORMAÇÕES PODEM SER USADOS SEM INFRINGIR OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS. Em nenhum caso as descrições, informações, dados ou desenhos fornecidos devem ser considerados como parte dos termos e condições de venda da Cosmichrome. Além disso, as descrições, desenhos, dados e informações fornecidas pela Cosmichrome são fornecidas gratuitamente e a Cosmichrome não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas descrições, desenhos, dados ou informações fornecidas ou resultados obtidos, sendo tudo isso dado e aceito por conta e risco do leitor.