

# PRODUTOS QUÍMICOS COSMICHROME

## FOLHA DE DADOS TÉCNICOS



### COSMICHROME® CORANTES

<b>Descrição do Produto</b>	Os corantes Cosmichrome® podem ser usados em conjunto com o nosso TOP COAT CLEAR para obter uma aparência de alto nível, simulando metais como ouro, latão, cobre e bronze.	
<b>Vantagens</b>	Grande variedade de cores que você pode misturar para criar ainda mais variedade.	
<b>Composição química</b>	Corantes à base de solvente.	
<b>Informações do produto</b>	<b>Cor:</b> todas as cores disponíveis	<b>Tempo de secagem:</b> consulte Top Coat VU-15 TDS e Top Coat VU-15 Low VOC TDS
	<b>Aparência:</b> líquido	<b>Prazo de validade do produto:</b> 1 ano
	<b>Espessura de filme recomendada:</b> para ser incorporado no Top Coat Clear	<b>Densidade:</b> 0.84 g/ml <b>Viscosidade:</b> 1.002 cp (0° C)

### Instruções de uso

<b>Preparação da superfície</b>	Deve estar seco e livre de quaisquer contaminantes.
<b>Recomendações</b>	As cores não devem ser aplicadas diretamente na superfície nua. Você deve selar a superfície chapeada com o cromo ou limpar com Top Coat antes.
<b>Mistura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Misture em uma área ventilada e use um respirador.</li><li>- Adicione matiz de cor ao acabamento claro para obter a tonalidade desejada. Misture bem a cor no verniz antes de usar. <b>TAXA DE MISTURA:</b> - preto, ouro, bronze: entre 1% e 2%</li><li>- vermelho, azul, verde, amarelo, laranja, branco, rosa: entre 2% e 6%.</li></ul>
<b>Aplicação</b>	Depois de selar a superfície chapeada com o TOP COAT (Cromado ou Transparente), aplique 2 camadas de TOP COAT colorido sobre a superfície para obter a tonalidade de sua escolha.
<b>Equipamento recomendado</b>	Pistola alimentada por gravidade 1.3 ponta do bico, 35/40 psi. Funciona em conjunto com o TOP COAT VU-15 e o TOP COAT VU-15 Low VOC. Para todas as instruções de uso, consulte TOP COAT VU-15 TDS e TOP COAT VU-15 Low VOC TDS.

### Segurança

As precauções de segurança usadas ao manusear produtos químicos devem ser aplicadas. Isso inclui as medidas descritas pelas autoridades competentes nacionais de higiene e segurança no trabalho, ventilação completa do local de trabalho, bons cuidados de proteção com a pele e uso obrigatório de óculos de proteção.

**Para informações detalhadas, consulte a Folha de Dados de Segurança.**

**Verifique se há alterações recentes nessa folha de dados em [www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)**

### Importante

Embora as descrições, desenhos, dados e informações aqui contidos sejam apresentados de boa fé e considerados corretos, eles são fornecidos apenas como orientação. Como muitos fatores podem afetar o processamento ou a aplicação / uso, a Cosmichrome recomenda que o leitor faça testes para determinar a adequação de um produto para uma finalidade específica antes de usá-lo. NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, É FEITA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESCRITOS OU DESENHOS, DADOS OU INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS, OU QUE OS PRODUTOS, DESCRIÇÕES, PROJETOS, DADOS OU INFORMAÇÕES PODEM SER USADOS SEM INFRINGIR OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS. Em nenhum caso as descrições, informações, dados ou desenhos fornecidos devem ser considerados como parte dos termos e condições de venda da Cosmichrome. Além disso, as descrições, desenhos, dados e informações fornecidas pela Cosmichrome são fornecidas gratuitamente e a Cosmichrome não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas descrições, desenhos, dados ou informações fornecidas ou resultados obtidos, sendo tudo isso dado e aceito por conta e risco do leitor.