

# PRODUTOS QUÍMICOS COSMICHROME

## FOLHA DE DADOS TÉCNICOS



### COSMICHROME® G4 SOLUTION

<b>Descrição do Produto</b>	O produto Cosmichrome® <b>G4 Solution</b> uma vez misturado com o <b>G4-11 Solution</b> , trabalha em conjunto com o G5 para formar metal.	
<b>Vantagens</b>	Uma vez que o <b>G4 Solution</b> é combinado com o <b>G4-11 Solution</b> , a sua vida útil é de 90 dias.	
<b>Composição química</b>	A base de água.	
<b>Informações do produto</b>	<b>Cor:</b> transparente amarelado	<b>V.O.C. % em peso:</b> 0%
	<b>Acabamento:</b> espelhado	<b>Prazo de validade do produto:</b> - 1 ano (não misturado com <b>G4-11 Solution</b> ) - 90 days (misturado com <b>G4-11 Solution</b> )
	<b>Aparência:</b> líquido transparente	
	<b>pH:</b> 12.0	<b>Densidade:</b> 1.081 g/ml

#### Instruções de uso

<b>Preparação da superfície</b>	O objeto a ser revestido deve ter Base Coat B-VCL aplicado antes.
<b>Recomendações</b>	Deve ser aplicado em uma cabine de pintura bem ventilada à temperatura ambiente.
<b>Mistura</b>	- Misture em uma área ventilada e use um respirador. - Pese cuidadosamente num recipiente 470 grs de Cosmichrome <b>G4-11</b> e adicione a um recipiente de 18 litros de Cosmichrome <b>G4 Solution</b> . Ou faça porções menores de cada vez. 26 grs de <b>G4-11</b> a 1000 grs de <b>G4 Solution</b> ( <b>necessita de uma balança com escala precisa para fazer porções corretas</b> ). Use um funil limpo, novo e adicione cuidadosamente o produto no tanque marcado com G4 na máquina que será usada para pulverização.
<b>Aplicação</b>	Use o produto dentro de três meses após a mistura (90 dias). Este produto deve ser usado com um dos sistemas de spray cromado Cosmichrome. Consulte o <i>guia de utilização do sistema</i> ou <i>videos de treinamento</i> .
<b>Equipamento recomendado</b>	Um dos sistemas cromados Cosmichrome.

#### Segurança

As precauções de segurança usadas ao manusear produtos químicos devem ser aplicadas. Isso inclui as medidas descritas pelas autoridades competentes nacionais de higiene e segurança no trabalho, ventilação completa do local de trabalho, bons cuidados de proteção com a pele e uso obrigatório de óculos de proteção.

**Para informações detalhadas, consulte a Folha de Dados de Segurança.**

**Verifique se há alterações recentes nessa folha de dados em [www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)**

#### Importante

Embora as descrições, desenhos, dados e informações aqui contidos sejam apresentados de boa fé e considerados corretos, eles são fornecidos apenas como orientação. Como muitos fatores podem afetar o processamento ou a aplicação / uso, a Cosmichrome recomenda que o leitor faça testes para determinar a adequação de um produto para uma finalidade específica antes de usá-lo. **NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, É FEITA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESCRITOS OU DESENHOS, DADOS OU INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS, OU QUE OS PRODUTOS, DESCRIÇÕES, PROJETOS, DADOS OU INFORMAÇÕES PODEM SER USADOS SEM INFRINGIR OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS.** Em nenhum caso as descrições, informações, dados ou desenhos fornecidos devem ser considerados como parte dos termos e condições de venda da Cosmichrome. Além disso, as descrições, desenhos, dados e informações fornecidas pela Cosmichrome são fornecidas gratuitamente e a Cosmichrome não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade pelas descrições, desenhos, dados ou informações fornecidas ou resultados obtidos, sendo tudo isso dado e aceito por conta e risco do leitor.