

QUÍMICOS COSMICHROME

HOJAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA



COSMICHROME® SPEED SEAL PRO 40

Descripción del Producto	La solución del Speed Seal PRO 40 Cosmichrome® acelera el proceso de secado, protegiendo el metalizado contra la oxidación y las manchas.	
Ventajas	Repele el agua de la superficie del metalizado. Protege la superficie hasta que se aplique el Top Coat.	
Composición Química	A base de agua.	
Datos del Producto	Color: transparente	% por peso de V.O.C.: 0%
	Apariencia: líquido transparente	Tiempo de vida útil: 1 año
	pH: 7.0	Densidad: 1.0 g/ml

Instrucciones de Uso

Recomendaciones	Haga la aplicación a temperatura ambiente dentro de una cabina de pintura con buena ventilación (entre 70-77° F, 21-25°C).
Mezcla	Utilizar el líquido como es. NO DILUYA EL LÍQUIDO CON AGUA.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none">- AGITE LA BOTELLA DE LA SOLUCIÓN MUY BIEN ANTES DE UTILIZARLA.- Metalize la superficie y enjuague con agua destilada. Rociar una pequeña cantidad de Speed Seal en la superficie mojada del metalizado.- Espere 10 segundos y enjuague nuevamente con agua destilada.- Sople la superficie con la pistola de aire. El agua será repelada de la superficie metalizada proporcionando una manera fácil de eliminar el agua restante en la superficie.- Seque la superficie con aire caliente por un mínimo de 30 minutos o por una hora a temperatura ambiente antes de aplicar el Top Coat VU-15. NO EXCEDA 6 HORAS.
Equipo Recomendado	Siempre utilice la botella roceadora del Speed Seal.

Seguridad

Las precauciones usuales de seguridad deben de observarse cada vez que maneje los químicos. Estas incluyen las medidas descritas en las leyes Federales, Estatales y Locales de las regulaciones de salud y seguridad, completa ventilación del área de trabajo, cuidado de la piel y la utilización de gafas protectoras.

Para información detallada favor de referirse a las Hojas de Seguridad (SDS).

Verifique cualquier enmienda reciente a estas hojas de información técnica en nuestra página de web: www.cosmichrome.com

Importante

Mientras que las descripciones, diseños, datos e información que contienen estas hojas se presentan de buena fe y con la creencia de que son correctas, las mismas se proporcionan solamente como guía. Debido a la posibilidad de que muchos factores pueden afectar el proceso, aplicación y/o uso de los materiales, Cosmichrome recomienda que el lector haga las pruebas necesarias para determinar la conveniencia de cada producto para el uso particular antes de utilizarlos. NO ESTAMOS OFRECIENDO GARANTÍAS DE NINGUN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUDES PARTICULARES CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS, DISEÑOS, DATOS O CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ADELANTE O QUE LOS PRODUCTOS, DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS O INFORMACIÓN PUEDAN SER UTILIZADOS SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE OTROS. Bajo ninguna circunstancia las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deberán considerarse como parte de los términos y las condiciones de venta de Cosmichrome. Mas aún, las descripciones, diseños, datos e información proporcionada por Cosmichrome a continuación se brindan de manera gratuita y Cosmichrome no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o información suministrada o resultados obtenidos, todos los cuales se han proporcionado y aceptado a riesgo del lector.