



# COSMICHROME® TOP COAT VU-15

<b>Descrizione del prodotto</b>	Il Top Coat VU-15 di Cosmichrome® conferisce la finitura finale e il colore, proteggendo i substrati. A seconda del colore desiderato, è possibile utilizzare il Top Coat CHROME (classico colore cromato) o il Top Coat CLEAR (aggiungendo i coloranti prescelti).		
<b>Vantaggi</b>	Facile da applicare. Asciuga velocemente. Durevole e flessibile. Crea un legame col metallo, assicurando ottima adesione. Non produce puntinatura da solvente. Protezione anti-UV, contro l'ingiallimento.		
<b>Composizione chimica</b>	Uretano acrilico a base solvente.		
<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>Colore:</b> - Top Coat Chrome: azzurrognolo - Top Coat Clear: leggermente giallo	<b>Asciugatura:</b> - all'aria 24 ore - cottura in forno 1 ora a 100° F (40° C)	
	<b>Finitura:</b> elevata brillantezza	<b>V.O.C. % per peso:</b> 55.9%	
	<b>Aspetto:</b> liquido azzurrognolo / leggermente giallo	<b>Spessore consigliato:</b> - WFT 3mils - DFT 1mils	
	<b>Conservabilità del prodotto:</b> 1 anno	<b>Viscosità:</b> 11	<b>Densità:</b> 0.923 g/ml

### Istruzioni per l'uso

<b>Preparazione della superficie</b>	Accertarsi che non vi sia umidità sulla superficie cromata, che sia asciutta e priva di contaminanti.
<b>Raccomandazioni</b>	Applicare in una cabina di verniciatura ben ventilata a temperatura ambiente.
<b>Miscelazione</b>	- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore. - Agitare / mescolare bene prima di ogni uso. In un contenitore pulito, mescolare accuratamente 100 gr. di Top Coat VU-15, con 40 gr. di V390 Catalyst. NON AGGIUNGERE DILUENTI / SOLVENTI. - Attendere 10 minuti, tempo di induzione.
<b>Applicazione</b>	- Utilizzare il prodotto entro 2 ore dalla miscelazione. Utilizzare l'attrezzatura a spruzzo standard consigliata. - Applicare due mani di Top Coat VU-15 sulla superficie da sigillare e proteggere, lasciare asciugare all'aria per 10 minuti tra una mano e l'altra. Cuocere a 100° F (40° C) per 1 ora al massimo o lasciare asciugare all'aria per 24 ore (TEMPERATURA AMBIENTE). - Lasciare riposare per altre 24 ore prima di imballare.
<b>Attrezzatura consigliata</b>	Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità e punta di ugello 1.3, pressione d'ingresso 35/40 psi.

### Sicurezza

Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle e l'utilizzo di occhiali protettivi.

**Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.**

Scarica la versione più recente di questa scheda su [www.cosmichrome.com](http://www.cosmichrome.com)

### Importante

Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. NON È PRESTATO ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI. In nessun caso le descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed essendo accettate al rischio del lettore.