

PRODOTTI CHIMICI COSMICHROME®

SCHEDA TECNICA



COSMICHROME® COLORANTI

Descrizione del prodotto	I coloranti di Cosmichrome® possono essere utilizzati in combinazione con il nostro TOP COAT CLEAR per riprodurre le finiture di lusso più ricercate, simulando metalli come oro, ottone, rame e bronzo.	
Vantaggi	Una vasta gamma di colori che possono essere miscelati per creare ancora più varianti.	
Composizione chimica	Coloranti a base solvente.	
Informazioni sul prodotto	Colore: tutti i colori disponibili	Asciugatura: vedi Scheda Tecnica Top Coat VU-15 e Scheda Tecnica Top Coat VU-15 LowVOC
	Aspetto: liquido	Conservabilità del prodotto: 1 anno
	Spessore consigliato: da aggiungere nel Top Coat Clear	Densità: 0.84 g/ml Viscosità: 1.002 cp (0° C)

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie	La superficie deve essere asciutta e priva di contaminanti.
Raccomandazioni	I colori non devono essere applicati direttamente sulla superficie cromata. È necessario sigillare la superficie cromata applicando innanzitutto una mano di TOP COAT CHROME o CLEAR senza coloranti.
Miscelazione	- Miscelare in un'area ventilata e indossare un respiratore. - Aggiungere il colorante prescelto al TOP COAT CLEAR e mescolare bene prima dell'uso. DOSI DI MISCELAZIONE: - nero, oro, bronzo: tra 1% e 2% - rosso, blu, verde, giallo, arancione, bianco, azzurro, rosa: tra 2% e 6%.
Applicazione	Dopo aver sigillato la superficie cromata con il TOP COAT (Chrome o Clear), applicare 2 mani di TOP COAT CLEAR con il colore prescelto sulla superficie per ottenere la tonalità desiderata.
Attrezzatura consigliata	Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità e punta di ugello 1.3, pressione d'ingresso 35/40 psi. Utilizzato in congiunzione con il TOP COAT VU-15 e il TOP COAT VU-15 Low VOC. Per tutte le indicazioni sull'uso, fare riferimento alla Scheda Tecnica del TOP COAT VU-15 e del TOP COAT VU-15 Low VOC.

Sicurezza

Si prega di rispettare le misure precauzionali comuni nel maneggiare sostanze chimiche. Queste includono le misure preventive descritte nelle normative federali, statali e locali in materia di salute e sicurezza, come un'adeguata ventilazione del luogo di lavoro, una buona protezione della pelle e l'utilizzo di occhiali protettivi.

Per informazioni dettagliate, consultare le Schede di Sicurezza SDS.

Scarica la versione più recente di questa scheda su www.cosmichrome.com

Importante

Sebbene le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni contenuti nel presente documento siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, vengono forniti solo come guida. Poiché molti fattori possono influenzare il processo o l'applicazione / l'uso, Cosmichrome® raccomanda al lettore di effettuare test prima dell'uso per determinare l'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare. NON È PRESTATO ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPlicita, TRA CUI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE A PRODOTTI, DESCRIZIONI O DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI QUI CONTENUTI, O CHE I PRODOTTI, DESCRIZIONI, DISEGNI, DATI O INFORMAZIONI POSSANO ESSERE UTILIZZATI SENZA VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ALTRUI. In nessun caso le descrizioni, informazioni, dati o disegni forniti devono essere considerati parte dei termini e condizioni di vendita di Cosmichrome®. Inoltre, le descrizioni, i disegni, i dati e le informazioni forniti da Cosmichrome® qui di seguito sono forniti gratuitamente e Cosmichrome® non si assume alcun obbligo o responsabilità per le descrizioni, i disegni, i dati o le informazioni fornite o i risultati ottenuti, tutte tali informazioni essendo date ed essendo accettate al rischio del lettore.